RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA

	Località **SEDICO-Mas**
ID Impianto ARERA: 35023	ID Località ARERA: 6466
Donominazione Impianto: BELLUNO	
Condizioni meteo: FAVOREVOLI	
Controllo dotazione: SI	Tipo di GAS: METANO

COMUNE DI SEDICO				LUNGHEZZA RETE (m)		
DATA	VIA	MATERIALE	CODICE DISPERSIONE	MP	AP	Totale complessivo
26/06/2020	(vuoto)	ACCIAIO		156,12		156,12
26/06/2020	Vecchia SP Agordina	ACCIAIO			433,48	433,48
Totale complessivo				156,12	433,48	589,6